

PEDA Training

2013/10 太引資訊 王雅莉 03-5726781 #105 yali_wang@tynesys.com



TYNE Systems Corporation Confidential Information 2013

Outline

} "ChartTool" Menu 繪圖功能選單

- Piechart 圓餅圖
- Barchart 長條圖
- Pareto 柏拉圖
- Histogram 直方圖
- Scatter 散佈圖
- Boxplot 盒鬚圖
- } "DataSet" Menu 資料整理選單
- } "Statistics" Menu 統計功能選單
 - Generic Reportè Statistic 統計量報表
- } "WorkMap" Menu 智慧流程設計

"ChartTool" Menu 繪圖功能選單





Data File : BloodType.csv

} 圓餅圖,呈現每個項目對應數值佔數值總值的比例。
} 元素:分群項目、分群個數



Piechart--Count 圆餅圖 Data File : New_99survey2.csv

} 圓餅圖,呈現每個項目對應數值佔數值總值的比例。
} 元素:分群項目(自動統計該項目共有幾筆資料)





Barchart--Count 長條圖 Data File : New_99survey2.csv

- } 長條圖,用以顯示或比較資料在不同 X 軸類別變數下的分布型態。
 - X 軸為類別變數,代表項目
 - Y 軸為對應的數值
- } 元素:分群項目(自動統計該項目共有幾筆資料)



Pareto 柏拉圖

Data File : BloodType.csv

} 柏拉圖,可用以顯示或比較資料數值<u>遞減排序</u>之後在 X 軸類別變數的情況,藉以突顯與檢視較具影響程度的類 別變數種類。

設定

} 元素:分群項目、分群個數

資料



(補充) Pareto } 柏拉圖,可用以顯示或比較資料數值遞減排序之後 在X軸類別變數的情況,藉以突顯與檢視較具影響 程度的類別變數種類。





	Data	繪製累積機举折線
各項目之數值 遞減排序	panel(cnt) desc 606 H Repair 083 5 169 Panel Out 085 1 68 NG 070 9 22 Electric 040 6 22 L-shaped Point 039 3 21 GG Short 008 1 18 Electric 040 5 17 S Line 001 1 13 Array NG 011 9 12 Injection 084 8 11 S Open 003 1 10 Abnormal Gap 068 9	計算累積機率值 >606/989=61.27% >(606+169)/989=78.36% >(606+169+68)/989=85.24%
總計	⁻ : (606+169++10)=	=989

. .

A 1 1717



(補充) Pareto (續)

} 找出影響產品品質的少數重要原因è 80/20法則



Histogram 直方圖

Data File : StudHeight.csv

直方圖,將連續型資料的數值範圍(X軸)分成相同組 距(寬度)的組,自動計算出該組的計數或百分比,為 該組Y軸之高度,以呈現資料數據的分布情況。 元素:數值欄位

資料



(補充) Histogram

} 直方圖,將連續型資料的數值範圍(X軸)分成相同組距(寬度)的組,自動計算出該組的計數或百分比,為該組Y軸之高度,以呈現資料數據的分布 情況。



(補充) Histogram

} 直方圖,將連續型資料的數值範圍(X軸)分成相同組距(寬度)的組,自動計算出該組的計數或百分比,為該組Y軸之高度,以呈現資料數據的分布



(補充) Histogram





Scatter 散佈圖

Data File : StudHeight.csv

- → 散佈圖 · 用以了解或呈現 X · Y兩參數之間的資料關係 (relationship) •
- 元素:X軸變數、Y軸變數

資料



Scatter 散佈圖

X、Y兩參數的相關係數





} 相關係數(Correlation coefficient):

- 兩組資料的線性相關程度,介於-1~1之間
- 相關係數絕對值達小於0.3 時,為低度相關;介於
 0.3~0.7 時,為中度相關;達0.7~0.8 時,為高度相關;
 若達0.8 以上時,為非常高度相關

19





} 盒鬚圖(Box-and-whisker-plot),用箱子的概念呈現 資料的集中及離散程度,可描述數值資料的分布狀況。

元素:分群項目、數值欄位







(補充)敘述統計量

- } Percentile 百分位數
 - 即為所有觀測值所形成之次數分配的詳細分割,把觀測值從小 到大排列之後,我們要找一個數,使得有 x% 觀測值比它小, 而 (100-x)% 比它大。這就是此組觀測值的第x百分位數。
 - P50=中位數 (median)
 - P25=Q1,第一四分位數(first quartile)
 - P75=Q3,第三四分位數(third quartile)



(補充)敘述統計量

- } IQR 四分位距 (Inner Quartile Range)
 - > 為樣本的第75百分位數(Q3)與第25百分位數(Q1)的差→
 意即 P75-P25 = Q3-Q1。
 - 可顯示或衡量樣本中間百分之五十的資料範圍、變動幅度 或分散狀況。



(補充) Boxplot

} Outlier 離群值

大於 Upper Hinge 或小於 Lower Hinge 的點(大於 1.5*
 IQR 以外的),稱之為 Outlier



25



}[練習-Boxplot]

- 哪個機台的變異程度較大?
- 。哪個機台的 median 較大?





8. 調查本校40位同學每日的上網時間 (小時), 資料如下。 繪製 直方圖

0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8	1.8	1.8
1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4
2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	3.1	3.3	3.4

9. 下表係本校某問卷調查各學院學院和各年級的受訪人數。

學院	人數	年級	人數
管理	112		100
I	87		98
商	86	Ξ	108
電資	99	四	78
合計	384	合計	384

(a) 請繪製各學院受訪學生人數的長條圖與圓形圖。

(b) 請繪製各年級受訪學生人數的長條圖與圓形圖。





例 3.43.

下表示8對父子的身高資料,請計算他們的相關係數。

表 3.4: 8位父親與他們的小孩身高

編號	父親身高 (X)	小孩身高 (Y)
1	163.9	161.3
2	174.4	175.6
3	171.4	169.9
4	169.7	171.7
5	174.7	174.2
6	179.0	185.3
7	170.2	168.1
8	176.6	171.5



"DataSet" Menu 資料整理選單

資料整理函式

- } "DataSet" Menu
 - Distinct Columns: 異值篩選 (欄位內容值取唯一)
 - Filter:資料篩選
 - Merge:兩檔案合併
 - Substitute Data: 資料替換
 - Add New Column
 - Grouping: 資料分群
 - Expression:公式計算
 - Paste: 欄位合併
 - Order By:排序

 - Transform
 - Horizon2Vertical:橫擺資料轉直擺資料
 - Vertical2Horizon:直擺資料轉橫擺資料





Horizon2Vertical

橫擺資料轉直擺資料

資料 設定 DataSet : Vertical2Horizon 欲轉成之 抱怨項目 一月 二月 三月 四月 少放香料 20 5 7 5 欄位名稱 少放贈品 30 2 10 Main 11 包裝不良 12 15 3 14 Work Path C:\Documer 地址錯誤 3 2 1 4 Data File 冷掉了 10 15 8 7 欲轉橫擺之 其他 3 5 3 2 Sheet Name 內容值 訂單錯誤 2 5 7 3 Param Column 月份 v 烤焦 40 5 20 20 Value Column 次數 數量錯誤 5 20 2 v 4 遲到 15 5 30 3 抱怨項目 Group by > 資料列之ID Job Name

Data File : FoodCust_Month(V).csv

志	щ
判別	Щ

1 2 3	<mark>抱怨項目</mark> 冷掉了 遅到	日份	次數 10
1 2 3	冷掉了 遅到	一月	10
2 3	遅到		10
3		一月	15
	數量錯誤	一月	5
4	少放香料	一月	20
5	烤焦	一月	40
6	地址錯誤	一月	3
7	包裝不良	一月	12
8	訂單錯誤	一月	2
9	少放贈品	一月	30
10	其他	一月	3
11	冷掉了	二月	15
12	遅到	二月	30
13	數量錯誤	二月	20
14	少放香料	二月	5
15	烤焦	二月	5
16	地址錯誤	二月	2
17	包裝不良	二月	15
18	訂單錯誤	二月	5
19	少放贈品	二月	2



"Statistics" Menu 統計功能選單



Statistic 統計量報表

資料

Statisticsè Generic Reportè Statistic

設定

	2211									
يت بني	14	+.[+.6]H			E Criteria		B V B	N (Cou	nt) : 樣本	數
身高	體重	<u> 班級</u>			Statistics : Statistic			Mean:樣本平均數		
108.1	. 60.	9A⊅/± ⊃∧≢/t			🗈 🥒 • 🔶 • 🖷 🗇			P50 (Median) · 山位數		
1/5.0	\sim \sim	∠ R₽) <u>1</u> ⊂ ∧ t√t								
102.2		0A⊅/ <u>t</u> 0 D≭/⊄			Main			P25 (Q1):第一四分位数		
171.5) 71. \	Z B⊅h ⊑ rat/t			+ Work Path	C:\PEDA\S	tat_C	P75 (Q3) :第三四分位數		
172.2	2 D	⊃B⊅/±			* Data File	C:\PEDA\S	Stat C	、 Std・槎	, 木 栖 淮羊	Ξ
171.5) 66.	7 B\$)±			Obsethion					-
171.4	53.	8 B⊅ <u>F</u>	里有人	古絲動	Sneet Nan	ie		Range	:全距	
169.5	5 54.	5 B班	安次	且変数-	Variable(s)) 身高,體重	>	IOR: 团	9分位距(03-01)
163.8	3 63.	1 B班	分積	詳變數 −	Group by	班級	>		[7][二][2] (王)[2][2] (王)[2][2] (王)[2][2] (王)[[2] (王)[2] (王)[[2] (王)[[2] (王)[[2] (王)[[2] (王)[[2] ([2])([2])([2])([2])([2])([2])([2])([2])	
179.7	7 61.	6 B班		統計量-	Stat Index(s) N,Mean,P5	0,Std እ	して、変	天际数	
173.1	. 55.	9 B班	////	₽₽₽ ₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽	Round			Skewne	ess:動丟	[偏態係數
172 9	5 67	2 ₽⊅lÍ	1/3	钗111. 安 X	ich Nome					
					JOD Mallie	summary				
										輸出
					Response	班級	N	Mean	P50	Std
				1	身高	A班	50	165.1	166.3	6.6
				2	身高	B班	50	165.4	164.4	6.53
		Con Con		3	世里	A班 DHI	50	58	58	6.8
				4	一世里	日以上	50	58	00	0.1

TYNE Systems Corporation Confidential Information 2013 33

"WorkMap" 智慧流程設計



PEDA - WorkMap (簡介)

} 分析流程模版化

- 能一次進行多項資料處理、繪製多張不同的分析 圖表或是使用相同的來源資料得到多種的分析結 果
- 將一道道繁複的分析程序建立成模版
- 便於執行日常重複性工作
- 模版仍可做局部修正、重置或多工使用
- 期待分析方法經過多次修正後,可形成決策模式。
- 方便公司內部人員相互交流,多方驗證
- 將分析流程傳承給新進工程師,達到經驗傳承與
 知識累積的目的

Stack D.

PEDA - WorkMap (名詞)

- } Model
 - 我們稱單一個分析步驟為 "Model"
 - 可想像為之前教的 Function, 譬如 Boxplot, Scatter, Histogram, …
- Model Group
 - ◎ 為 Model 的分類
 - 可想像為之前教的 Menu, 譬如 DataSet, ChartTool, QC, Statistics, …

)	 ➢ SelectMode ◇ ArrowConnect P Begin DataFile ♦ End 			
X	😕 DBQuery			
	🔁 DataSet			
ter,	😕 ChartTool 🛛 👳			
Model	In Bar Chart			
Model Group	Stack Bar Chart Def Boxplot Chart Def Boxplot Chart with Statistic Trend Chart			
ool, QC,				
	<mark>⊘⇒</mark> QC			
	😕 Statistics			
	🔁 lf-Elæ			



PEDA - WorkMap (步驟)

} 步驟1. 起始 Model: 'Begin' model (分析流程的開頭)

Step5

- } 步驟2. 次要 Model: 資料來源檔 (DataFile or DataSQL Model)
- } 步驟3. 建立欲分析步驟的 Model(如資料篩選 Filter,畫柏拉圖 Pareto,做檢定 One-Sample T-Test,...),及建立 Model 間連線 關係
- ,步驟4. 結尾 Model: 'ProjectEnd' model
- } 步驟5. 設定 Model 各自的 Criteria
- ▶ 步驟6. 執行 : Run Task
- } 步驟7. 觀看結果: View Result



PEDA - WorkMap (顏色)

- } Model 的顏色代表 Criteria 設定狀況
 - 橘色: Criteria 尚未設定完成
 - · 綠色: Criteria 已設定完成
 - 紅色: Criteria 設定有錯誤
- } Arrow 的顏色代表分析執行狀況
 - 橘色:尚未執行
 - 綠色:執行完成
 - 紅色:執行有錯誤



PEDA – WorkMap Model









PEDA - WorkMap (範例)



~ End ~ Thanks for your listening.

